




Porte de communication entre Salle 1 et 3



Sciage ébrasure sur toute la largeur du mur sur jambages et linteau sur 5cm d'ép.



Porte entre Salle 1 et Hall



Dépose habillage en partie basse - peinture intérieur tableau

Détail escalier 1 - avenue des Pyrénées

1/50

